



FOT. 15 - DETAL SZTUKATORSKI - STAN ZACHOWANIA,
WIDOCZNE WTÓRNE NAWARSTWIENIA NA KAPITELU FILARA W PORTALU WEJŚCIOWYM