



FOT. 17 - DETAL SZTUKATORSKI - STAN ZACHOWANIA-  
WIDOCZNE NAWARSTWIENIA I KRZYWE UZUPEŁNIENIA W PARTII GZYMSU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I FRYZU POD NIM