



FOT. 20 - STAN ZACHOWANIA - PRZYZIEMIE
WIDOCZNE SPĘKANIA I ODSPOJENIA SZPACHLÓWKI I FARBY W PARTII TYNKÓW PROSTYCH ,
WTÓRNE OPASKI OKIENNE W PRZYZIEMIU