



FOT. 15 - DETAL SZTUKATORSKI NA POZIOMIE III PIĘTRA,  
WIDOCZNY WTÓRNY, UPROSZCZONY GZYMS WIEŃCZĄCY,  
ORYGINALNE KONSOLE,  
WTÓRNY FRYZ Z ORNAMENTEM KOSTKOWYM